



KALA 776 288 178

ZPRÁVA

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: K_1731

Datum vystavení zprávy: 8. října 2025

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 8. října 2025

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ fyzické osoby: Stanislav Kala, Klemov 288, 679 11 Doubravice n/Svit. IČ:13080997

Jméno a příjmení oprávněné osoby, provádějící čištění kontrolu spalinové cesty: Stanislav Kala

Číslo živnostenského listu/číslo osvědčení revizního technika spalinových cest:*) 016/36-024/2012

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: MISTRY MONT s.r.o.

Roháčova 145/14, Žižkov, 13000 Praha 3 IČ: 03845753 DIČ: CZ 03845753

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:**) TeamIQ a.s.

Roháčova 145/14, Žižkov, 13000 Praha 3 IČ: 22354255

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:**))

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: MISTRY MONT s.r.o.

č.p. 2601, Pražská 1602/7 678 01 Blansko. Kontaktní osoba - Horákovský 725 994 983

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Jedná se o horizontální, vzduchospalinovou cestu od plynového teplovodního kotle výrobce: Baxi S.p.A. typ: Luna3 Comfort 1.310 Fi, výrobní číslo 132143409, výkon (kW): 10,4 – 31. Odvod spalin a přívod spalínového vzduchu je provedený potrubím o průměru 60/100 mm. Sestava vzduchospalinové cesty: připojovací adaptér s měřicími otvory, koleno 87° s kontrolním otvorem, cca 1 m přímá část včetně průchodu obvodovou stěnou a koncovka.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): Revizní zpráva nebyla předložena.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Žádné.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Žádné.

Termín odstranění zjištěných nedostatků: Nebyl stanoven.

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE


VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE)**

Podpis a razítko oprávněné osoby:

*)Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i). Nehodící škrtněte.

**)Nehodící se škrtněte





KALA 776 288 178

ZPRÁVA

o provedení čištění a kontroly spalinové cesty

Číslo zprávy: K_1730

Datum vystavení zprávy: 8. října 2025

Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty: 8. října 2025

Údaje o oprávněné osobě:

Název, sídlo a IČ fyzické osoby: Stanislav Kala, Klemov 288, 679 11 Doubravice n/Svit. IČ:13080997

Jméno a příjmení oprávněné osoby, provádějící čištění kontrolu spalinové cesty: Stanislav Kala

Číslo živnostenského listu/číslo osvědčení revizního technika spalinových cest:*) 016/36-024/2012

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení objednatele: MISTRY MONT s.r.o.

Roháčova 145/14, Žižkov, 13000 Praha 3 IČ: 03845753 DIČ: CZ 03845753

Název, sídlo a IČ, případně jméno a příjmení vlastníka objektu:**) TeamIQ a.s.

Roháčova 145/14, Žižkov, 13000 Praha 3 IČ: 22354255

Název, sídlo a IČ právnické, nebo podnikající fyzické osoby, případně jméno a příjmení fyzické osoby, u které bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty:**))

Adresa objektu, ve kterém bylo provedeno čištění a kontrola spalinové cesty: MISTRY MONT s.r.o.

č.p. 2601, Pražská 1602/7 678 01 Blansko. Kontaktní osoba - Horákovský 725 994 983

Specifikace spalinové cesty, u které bylo provedeno čištění a kontrola, včetně druhu paliva a druhu, typu, provedení a výkonu připojeného spotřebiče paliv:

Jedná se o horizontální, vzduchospalinovou cestu od plynového teplovodního kotle výrobce: Baxi S.p.A. typ: Luna3 Comfort 1.310 Fi, výrobní číslo 132143413, výkon (kW): 10,4 – 31. Odvod spalin a přívod spalínového vzduchu je provedený potrubím o průměru 60/100 mm. Sestava vzduchospalinové cesty: připojovací adaptér s měřicími otvory, koleno 87° s kontrolním otvorem, cca 1 m přímá část včetně průchodu obvodovou stěnou a koncovka.

Číslo zprávy o revizi spalinové cesty (je-li k dispozici): Revizní zpráva nebyla předložena.

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Žádné.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Žádné.

Termín odstranění zjištěných nedostatků: Není stanovený.

ZÁVĚR

Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu

VYHOVUJE

VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

NEVYHOVUJE)**

Podpis a razítko oprávněné osoby:

*)Uvede se pouze v případě, že údaje nejsou shodné s předchozím(i). Nehodící škrtněte.

**)Nehodící se škrtněte

